



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL PANAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN RAFAEL BUJIYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-11-0001-42	FECHA:	9/09/2024



Foto 7: Sustitución de lavamos #1.



Foto 8: Sustitución de lavamos #2.



Foto 9: Sustitución de piso de torta de concreto de área exterior de servicios sanitarios.




Foto 10: Sustitución de piso de torta de concreto de área exterior de corredor.



Foto 11: Sustitución de bajada de agua pluvial de metal.



Foto 12: Mantenimiento a puerta de entrada principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

