



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL PANAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN RAFAEL BUJIYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-11-0002-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Extensión de cubierta de lámina troquelada aluzinc calibre 26 en segundo nivel de aulas. Suministro de estructura de soporte de metal en segundo nivel de aulas.




Foto 2: Suministro de chapas a puertas de metal de aulas.




Foto 3: Sustitución de piso de cemento líquido por piso cerámico en dirección y demolición de muro para ampliación de dirección



Foto 4: Pintura de marcaje de cancha. Reparación de losa de concreto de área recreativa y área exterior de cocina.



Foto 5: Sustitución de plafoneras. Sustitución de lámpara LED por focos ahorradores en corredor y aulas.



Foto 6: Sustitución de tablero de filipones. Sustitución de ducto eléctrico. Sustitución de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Quintan*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*Rosmary*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

