

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San Miguel Panán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Profa. Rosa Elvira Figueroa Belloso	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3ra ave. 5-18 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-11-0266-42	FECHA:	9/09/2024



Foto1: Sustrucción de lámina y estructura de metal módulo 1.



Foto 2: Sustrucción de piso de granito por cerámica. Sustrucción de puerta de metal. Suministro e instalación de balcones de metal, sellado de ventana con block.



Foto 3: Sustrucción de azulejo de baño. Sustrucción de puerta de madera por puerta de metal. Sustrucción de inodoro. Suministro de lavamanos.



Foto 4: Sustrucción de puerta de metal de 2.10 x 1.00 en BAÑOS 2.




Foto 5: Reparación de chimenea de metal. Suministro e instalación de azulejo. Sustrucción de piso de cemento líquido.



Foto 6: Suministro e instalación de block a muro perimetral. Aplicación de pintura en exterior e interior de muro perimetral. Sustrucción de piso de torta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la O.P.



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo

