

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL PANÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. AV. 6A. CALLE 4-49 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-11-0268-43	FECHA:	9/09/2024



Foto1: Suministro de porcelanato a mueble fijo de concreto de 8 x 0.60 mts.




Foto 2: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos por pila de concreto revestido de azulejo de 0.90 X 1.70 mts. Reparación de polletón 2.5 x 1 mts. Suministro de mueble fijo de concreto revestido de porcelanato de 14 X 0.70



Foto 3: Reparación de losa de techo. Sustitución de inodoros. Reparación de mingitorio. Mantenimiento a estructura de puertas de metal de 0.60 x 1.51 mt. Suministro de puerta de metal de 2.10 x 1 mt.



Foto 4: Reparación de grifos de pileta exterior de servicios sanitarios y suministro de azulejo a mueble de concreto. Suministro de bomba de agua. Suministro de bajada de agua pluvial de PVC 3" sanitarios.




Foto 5: Mantenimiento a estructura de puertas de metal de 2.10 x 1 mt. de aulas. Suministro de chapa a puertas de metal con pasador en aulas. Pintura en muros exteriores e interiores.




Foto 6: Suministro de balcones de metal de 1 x 1 mts en aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luciana Elida Cruz Estrella

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

