

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL PANAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON VERACRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-11-0272-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Sustitución de inodoros. Suministro e instalación de energía eléctrica en sanitario.



Foto 2: Sustitución de puerta de metal en sanitarios, aulas y cocina.



Foto 3: Sustitución de torta de concreto por piso cerámico en aulas. Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 4: Sustitución de torta de concreto en área exterior de cocina. Suministro de mueble fijo de concreto revestido de azulejo área exterior de cocina



Foto 5: Repello de muro perimetral.




Foto 6: Suministro de ventanas de mill finish y vidrio de 5 mm.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

