

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL PANAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON VERACRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-11-0272-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Sustitución de inodoros.



Foto 2: Sustitución de puerta de metal en sanitarios, aulas y cocina.



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores de aulas.



Foto 4: Instalación de energía eléctrica en sanitario.



Foto 5: Suministro de mueble fijo de concreto, revestido de azulejo área exterior de cocina y sustitución de torta de concreto.




Foto 6: Sustitución de torta de concreto por piso cerámico en aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

