



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-
Versi

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL PANÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN JOSÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-11-1819-42	FECHA:	09/09/2024



Foto1: Sustitución de piso de granito por piso cerámico en aulas. Suministro de ventanas de UPVC de diferentes medidas en aulas y cocina.



Foto 2: Suministro de mueble fijo de concreto revestido de azulejo de 1.75 X 0.51 mts y mueble fijo de concreto aéreo de 2.47 x 0.98 mts.




Foto 3: Sustitución de pila de cemento de un lavadero por pila de dos lavaderos con pestaña en área exterior de cocina.




Foto 4: Extensión de cubierta de lámina y estructura de techo de segundo nivel. Pintura en muros. Sellado de filtración de agua de terraza. Cambio de 4 chapas a puertas segundo nivel.



Foto 5: Sustitución de inodoro en servicios sanitarios.




Foto 6: Sellado de filtración de agua y repello de pared de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

