


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN GABRIEL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-12-0274-42	FECHA:	09/09/2024



Cambio de lamina en cocina



Sustitución de Estufa Rural, pintura en exteriores e interiores , repello y cernido en cocina.



Sustitucion de estructura de soporte



Mantenimiento a Estufa Rural



Sustitución de Inodoro



Impermeabilización de Loza

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

**Hago de la mano Cirón Hernández*
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

