




**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP LOTIFICACION EL RECUERDO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACION EL RECUERDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-0003-42	FECHA:	19/03/2024



MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE AULAS, BAÑOS Y COCINA



SUSTITUCION DE INODOROS Y SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERAMICO.



SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERAMICO, Y CAMBIO DE TECHO Y VENTANA EN EL AREA DE COCINA



SUSTITUCION DE PUERTA DE LAMINA POR PUERTA DE METAL. CAMBIO DE TECHO EN AULA Y SUSTITUCION DE PARED DE MADERA POR PARED DE BLOCK.



SUSTITUCION DE TECHO FRENTE A AULAS



SUSTITUCION DE CANAL DE AGUA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP LOTIFICACION EL RECUERDO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACION EL RECUERDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-0003-42	FECHA:	19/03/2024



MANTENIMIENTO DE BALCONES Y PORTON




SUSTITUCION DE TIMBRE Y CAMBIO DE SISTEMA ELECTRICO DE COCINA Y DE UNA AULA.



PINTURA PARA TODA LA ESCUELA INTERIOR Y EXTERIOR



REPARACION DE PARED TABLA YESO




SUSTITUCION DE COSTANERAS EN EL AREA DE COCINA



SUSUTITUCIN DE TUBOS CAIDA DE AGUA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---

