

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN PEDRITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-0004-42	FECHA:	12/03/2024



Instalación de Balcones




Instalación de Piso Liso de Concreto




Repello en muro en interior y exterior



Sustitución de Sistema Eléctrico



Lugar donde se instalará la nueva tubería de agua potable



Instalación de muro de block en los últimos 3 tramos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lisamen Liliana Ortiz Roche
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

