



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SANTA LUCIA PAMAXÁN SECTOR III	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA LUCIA PAMAXÁN SECTOR III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-0010-43	FECHA:	



Foto 1: DSTITUCIÓN Y REPELLO EXTERIOR



Foto 2: DSTITUCIÓN DE REPELLO Y INTERIOR



Foto 3: INSTALACIÓN DE PUERTAS



Foto 4: INSTALACIÓN DE PISO



Foto 5: ESTUFA ARTESANAL Y PILA



Foto 6: Ventana de Cocina, Balcón puerta de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adjuntas para realizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la C.A.E.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

