



Ministerio de Educación
S. P. S. M. E. P.

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SANTA LUCIA PAMAXÁN SÉCTOR III	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA LUCIA PAMAXÁN SÉCTOR III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-0010-43	FECHA:	



Foto1: DISTITUCIÓN Y REPELLO EXTERIOR



Foto 2: DISTITUCIÓN DE REPELLO Y INTERIOR



Foto 3: INSTALACIÓN DE PUERTAS



Foto 4: INSTALACIÓN DE PISO



Foto 5: ESTUFA ARTESANAL Y PILA



Foto 6: Ventana de Cocina, Balcón puerta de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello de Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público