



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA LUCIA SECTOR PAMAXAN III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-0010-43	FECHA:	12/03/2024




Sustitución de área de cocina



Sustitución de área de cocina




Sustitución de área de cocina



Sustitución de área de cocina



Sustitución de área de cocina



Sustitución de área de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello de la Dirección del Centro Educativo Público




Firma y Sello Director del Centro Educativo Público

