

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<b>SUCHITEPÉQUEZ</b>	MUNICIPIO:	<b>CHICACAO</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>CANTON SAN PEDRITO, CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>10-13-0012-45</b>	FECHA:	<b>JUEVES, 08 DE AGOSTO DEL 2024</b>



Foto1: INSTALACION DE VENTANAS



Foto 2: LEVANTAMIENTO DE BLOCK AL MURO PERIMETRAL Y PINTURA



Foto 3: MEJORAMIENTO DEL MURO PERIMETRAL Y APLICACIÓN DE PINTURA



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PORTON METALICO Y PINTURA




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE ESTRUCTURA METALICA EN EL INODORO



Foto 6: CAMBIO DE SANITARIO O INODORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Anastacia Ramirez Leticia*

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

