



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL RECREO, CHICACAO SUCHITEPEQUEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-0018-42	FECHA:	12/03/2024




sustitución de 64m2 de soporte de madera a metal.



cambio de 24 ml de pared de lámina por bloc de cemento tayasal, sustitución de puerta de lamina de 1m X 2.10 mt a puerta de metal.



sustitución de 76mt2 de piso de torta de concreto a piso ceramico.



sustitución de inodoro y lavamanos, sustitución de piso de torta de concreto a piso ceramico, sustitución de cubierta de lámina por lamina troquelada calibre 26, sustitución de estructura de soporte de madera a



Repello de muro perimetral



Sustitución de 64mt2 de cubierta de lamina por lamina troquelada calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

En OABE
Firma y sello del Presidente de la OPF



Alvarez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

