

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CHAGUITAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-0019-42	FECHA:	12/03/2024



Levantado de muro para contener la erosión y evitar que colapse la tubería de agua potable.




Sustitución de cubierta de lámina y estructura de soporte de metal



Pintura en muros interiores y exteriores



Pintura en muros interiores y exteriores



Pintura en muros interiores y exteriores



Pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M.M.M

Firma y sello del Presidente de la OPE



Ruife

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

