

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA UNION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-0020-42	FECHA:	12/03/2023




Sustitución de lamina por lamina troquelada y sustitucion de estructura de madera por metal en módulo de aulas



Pintura en muros interiores y exteriores




Demolicion de pared y instalacion de balcon tipo reja



Sustitución de sistema eléctrico



Suministro e instalación de ventanas y balcones de estructura metálica



Suministro e instalación de ventanas y balcones de estructura metálica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Elysana Candalaria Mendoza Leon*

Firma y sello del Presidente de la OPP



*Rebeca Barrera*

Firma y Sello Director Centro Educativo

