



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL RECREO CHICACAO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-0024-43	FECHA:	12/03/2024




sustitución de estructura de soporte de madera a metal, sustitución de cubierta de lámina por lámina troquelada calibre 26.



cambio de pared de lamina por block de cemento tayasal 21ml



Sustitución de piso de concreto por piso cerámico en aulas.



sustitución de servicios sanitario y lavamanos, sustitución de piso de torta de concreto a ceramico, sustitución de paredes por azulejo.



Cambio de cubierta de lamina a lámina troquelada calibre 26



Sustitución de puerta de lamina a puerta de metal, cambio de puerta de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Emilia

Firma y sello del Presidente de la OPF



Mauricio

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

