


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CHAGUITAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-0025-43	FECHA:	12/03/2024




Sustitución de muro de contención socavado y muro perimetral, incluye repello y cernido



Sustitución de muro de contención socavado y muro perimetral, incluye repello y cernido



Sustitución de muro de contención socavado y muro perimetral, incluye repello y cernido



Sustitución de muro de contención socavado y muro perimetral, incluye repello y cernido




Sustitución de muro de contención socavado y muro perimetral, incluye repello y cernido



Sustitución de muro de contención socavado y muro perimetral, incluye repello y cernido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la **COMISIÓN ESCOLAR**




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

