



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL RANCHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-0027-43	FECHA:	27/05/2024



**CAMBIO DE ROTOPLAS, SE ENCUENTRA EN MALAS COPNDICIONES**




**Mantenimiento a pueretas de sanitarios se encuentran corrosionadas de la parte inferior**



**Cambio de tasas sanitarios**



**sistema electrico totalmente colapsado en todo el establecimiento**




**pintura en muros interiores y exteriores**



**Suministrar torta de concreto en area recreativa**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

