



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Chicacao
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Siete Vueltas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1013 0283 43	FECHA:	15-11-24




Cuneta de concreto.




Suministro de torta de concreto.



Cuneta de concreto y parrilla.



Suministro de canales y bajadas de agua pluvial.



Aplicación de repello en paredes de bodega.



Suministro de puerta en bodega.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MEP Z

Firma y sello del Presidente de la OPEM



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

