



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ERMP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON CHICUTZAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-0885-42	FECHA:	12/03/2024



Colocación de lámina troquelada calibre 26 y estructura de soporte de metal.



Sustitución de piso de torta de concreto




Colocación de barrotes de estructura metálica en muro perimetral



Refuerzo de muro perimetral con fundición de columnas



Repello y cernido en paredes



Refuerzo de muro perimetral, colocación de barrotes, sustitución de torta de piso de concreto y colocación de lámina troquelada calibre 26 y estructura de soporte.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Cvilan

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

