



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON REPOSICION MOCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-1815-43	FECHA:	12/03/2024



Sustitución de malla galvanizada por pared de mampostería de block



Sustitución de malla galvanizada por pared de mampostería de block



Sustitución de malla galvanizada por pared de mampostería de block



Sustitución de malla galvanizada por pared de mampostería de block



Sustitución de malla galvanizada por pared de mampostería de block



Sustitución de malla galvanizada por pared de mampostería de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

