



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JUAN MOCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-2005-42	FECHA:	17/03/2024



Sustitución de lamina que se en cuenta en malas condiciones



Sustitución de sistema eléctrico



Aplicación de pintura en muros interiores y exteriores



Mantenimiento de puertas de metal



Nivelación de terreno y fundición de losa de patio de concreto armado



Nivelación de terreno y fundición de losa de patio de concreto armado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MJBZ

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

