



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

|                             |                   |                                |                  |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SUCHITEPEQUEZ     | MUNICIPIO:                     | CHICACAO         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | LABOR PORTEZUELA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-13-2583-42     | FECHA:                         | 12/03/2024       |



Sustitución de malla galvanizada por levantado de muro de mampostería de block.



Sustitución de malla galvanizada por levantado de muro de mampostería de block.



Pintura en muro perimetral



Instalación de tela metálica en ventanas, repello y cernido en paredes y aplicación de pintura



Instalación de tela metálica en ventanas, repello y cernido en paredes y aplicación de pintura, suministro de gabinete de concreto revestido de azulejo y puertas de metal.



Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico, aplicación de pintura en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Pacay Juárez

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

