



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
C O S T A R I C A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO: | SUCHITEPÉQUIEZ | MUNICIPIO: | CHICACAO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN EL PITO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-13-2585-42 | FECHA: | 8/08/2024 |




Foto1: Estructura de soporte de metal



Foto 2: Cambio de Cubierta de lámina




Foto 3: Pintura interiores y exteriores sanitarios,




Foto 4: Cambio de sanitarios




Foto 5: Construcción de Lavamanos



Foto 6: Instalación de Pila de 2 lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesbia Abigail Laguarda Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

