

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ ✓	MUNICIPIO:	CHICACAO ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTIAGO ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-2641-43 ✓	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/11/2023 ✓



Foto1: FOTOGRAFIA EN LA ESCUELA



Foto 2: FOTOGRAFIA CON LA PRESIDENTA DELA OPF Y MAESTROS DE LA ESCUELA



Foto 3: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA DEL ESCENARIO



Foto 4: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL PISO DEL ESCENARIO




Foto 5: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA PINTURA DEL ESCENARIO



Foto 6: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA DEL ESCENARIO, SE CAYÓ A CAUSA DEL VIENTO



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Dolita Virginia Ayerdi Juárez
EVALUADOR DE CAMPO

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ /	MUNICIPIO:	CHICACAO /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTIAGO /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-2641-43 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/11/2023 /




Foto 7: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL PISO DEL SALON




Foto 8: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA COCINA, SE PUEDE OBSERVAR QUE NO TIENE PUERTA Y VENTANA




Foto 9: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LAS PAREDES DE LA COCINA



Foto 10: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LAS PAREDES DE LA COCINA




Foto 11: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LAS PAREDES DE LA COCINA



Foto 12: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA ESTUFA RURAL QUE TIENE LA ESCUELA



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Firma Virginia Ayerdi Juárez
EVALUADOR DE CAMPO