



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	UCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN JUAN MOCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-2651-45	FECHA:	12/03/2024




Sustitución de ventanas de madera por ventanas de mill finish y vidrio de 5 mm. Con balcón de estructura metálica




Sustitución de divisiones de plywood por paredes de block, sustitución de pertas de madera por metal.



Sustitución de divisiones de plywood por paredes de block, sustitución de pertas de madera por metal.



Sustitución de divisiones de plywood por paredes de block.



Sustitución de piso de torta de concreto alisado por piso cerámico



Sustitución de piso de torta de concreto alisado por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director del Centro Educativo Público

