

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                      |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SUCHITEPÉQUEZ | MUNICIPIO:                     | PATULLUL             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COMUNIDAD LAS MARIAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-14-0022-43 | FECHA:                         | 9/09/2024            |



Foto1: Cambio de techo de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Cambio de puerta de madera por instalación de puerta de metal



Foto 3: Sustitución de piso de torta derriado a grietas que presenta.



Foto 4: Sustitución de ventanas de madera por ventanas de metal.



Foto 5: Aplicación de pintura en muros de exteriores



Foto 6: Reparación en el cableado eléctrico y sustitución de ducto eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Maxica Venturosa morales*

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

