

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	PATULLUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LAS MARIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-14-0023-42	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: reparación de banqueta de concreto, derivado al deterioro de la actual.



Foto 2: reparación de planchas de concreto, derivado a grietas que presentan.



Foto 3: Sustitución de canal de pvc.



Foto 4: Sustitución de accesorios de inodoro.



Foto 5: Instalación de azulejos en paredes de baños.



Foto 6: Reforzamiento de columnas y mojinete de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

María Ventura Morales

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público