

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	PATULUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ORIENTE COYOLATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1014-0341-43	FECHA:	09/09/2024



Foto 1: Repello de paredes, cambio de puerta y ventana, cambio de drenaje para la parte externa de la cocina y colocación de piso cerámico.



Foto 2: Mejoramiento de cocina rural por polletón con parrilla metálica.



Foto 3: Cambio de cajas de registro de drenaje para la parte externa de la cocina y sustitución de pila tanque-pila.



Foto 4: Colocación de piso cerámico, mejoramiento de tres puertas grandes, cuatro puertas pequeñas y colocación de azulejo en un lado de baño con sustitución de accesorios en un baño.



Foto 5: Reparación de azulejo de mingitorio, sustitución de tubería y grifos del mismo.



Foto 6: Repello de 2 lados de pared exterior de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elma Duarte
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

