



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	PATULUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM 29 DE DICIEMBRE DE 1996	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE EL CARMEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-14-2102-43	FECHA:	9/09/2024



Foto1: Sustitución de piso de torta por piso de cerámica.



Foto 2: Sustitución de estufa rural.



Foto 3: Sustitución de ventana por ventana de vidrio.



Foto 4: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 5: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 6: Sustitución de pileta por uno de dos lavaderos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ERR



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo