



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	PATULUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD MAYA 9 DE ENERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-14-2228-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Instalacion de energia electrica dentro de la cocina



Foto 2: Instalacion de drenaje



Foto 3: Reparacion cableado electrico



Foto 4 Cambio de lamparas



Foto 5: Colocacion de balcones en 40 ventanas




Foto 6: Colocacion de fuerza de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

