



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	#¿NOMBRE?	MUNICIPIO:	PATULUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD MAYA 9 DE ENERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-14-2228-43	FECHA:	9/09/2024



Foto1: Instalacion de tuberia para drenaje



Foto 2: Instalación de tuberia para drenaje



Foto 3: Instalación de energia electrica



Foto 4 Instalacion de energia electrica




Foto 5: Sustitucion de lampara




Foto 6: Sustitucion de filipones, caja, interruptores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la O.P.H.A.

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público