



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	#¿NOMBRE?	MUNICIPIO:	PATULUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD MAYA 9 DE ENERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-14-2228-43	FECHA:	9/09/2024



Foto1: Pueta ya instalada



Foto 2: Balcones de metal ya instalados



Foto 3: Balcones instalados en la superior de la escuela



Foto 4 Balcones de metal instalados en todas las aulas



Foto 5: 40 balcones en instalados en la parte posterior de la escuela



Foto 6: Drenaje terminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

