



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


| | | | |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | SUCHITEPEQUEZ | MUNICIPIO: | PATUTUL |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM 24 DE MAYO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COMUNIDAD SAN RICARDO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-14-2368-43 | FECHA: | 15/05/2024 |



Reparación de tubería de sistema de agua potable




Sustitución de estructura de soporte de madera por metal y cambio de cubierta de lámina.



Azulejado de mingitorio



Sustitución de plancha de polletón



Instalación de balcones y puerta de metal



Torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público