



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéques	MUNICIPIO:	Patulul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Pradera del Quetzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-14-2648-43	FECHA:	12/2/2024



Foto1: suministro de mesa de concreto en cocina



Foto 2: pintura exterior de aulas



Foto 3: pintura en interior de aulas



Foto 4: levantamiento de muro en corredor de cocina



Foto 5: Cernido en corredor de cocina



Foto 6: Cernido en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

