

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS PREVIO	DURANTE	X POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Comunidad Las Victorias	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Las Victorias Santa Bárbara
CÓDIGO DEL	10-15-0006-43	FECHA:	07/10/2024



Foto 1: Avance de levantamiento de piso antiguo en bodega.



Foto 2: Avance de colocación de estructura metálica en las aulas y



Foto 3: Avance de torta para piso en bodega.



Foto 4: Avance de colocación de lámina en aulas y corredor.



Foto 5: Extracción de baños sanitarios.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público