



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COLONIA CINCO DE ABRIL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA 5 DE ABRIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-15-0007-43	FECHA:	12/03/2024




Sustitución de piso por piso cerámico, sustitución de inodoro por urinal y reparación de tubería de abastecimiento de agua, construcción de mueble fijo de lavamanos revestido con azulejo




Sustitución de cubierta de lámina y estructura de soporte de madera por metal.




Sustitución de pila de dos lavaderos



Sustitución de cubierta de lámina y estructura de soporte de madera por metal, balcones de estructura metálica y ventanas de vidrio, instalación de mesa de trabajo de concreto revestido con azulejo y pintura en muros



Mejoramiento de polletón incluye revestimiento de azulejo e instalación de chimenea



Sustitución de vidrios quebrados en ventanas tipo balcón e instalación de balcones en ventanas de un aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.

Lidia Carey

Firma y sello del Presidente de la OPI



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

