

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC		DURANTE	POSTERIOR	
DEPARTAMENTO: NOMBRE DEL	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA	
ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL ESFUEZO	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-15-0008-43	FECHA:	09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
Foto1: Baños deter	iorados	Foto 2: Urinal en	n mal estado	
Foto 3: Tuberías y	accesorios de lava manos en mal estado.	Foto 4: Pintura	y torta de cemento en mal estado en baños	
Foto 5: Puertas de	terioradas en baños	Foto 6: Necesia	dad de Instalación de pilas y planchas de concreto en patio	
			OFICIAL A	
Observación: Si es necesa	rio se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de	hojas.		
<i>Q</i>	Firma y sello del Presidente de la Optiona		Firma y Sello Director Centro Educativo Publica Cherco	
			, Solid Director Control Educativo Publication	