

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS PREVIO	DURANTE	POSTERIOR	
DEPARTAMENTO:	suchitepequez	MUNICIPIO:	SANTA BARBARA	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LAS MARUCAS	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-15-0365-43	FECHA:	06/09/2024	
Foto1: AREA DE CO	OCINA CAMBIO DE BALCON	Foto 2: COCINA L EXTERIOR	AMINA Y COSTANERAS, PINTURA INTERIOR Y	
Foto 3: SISTEMA ELECTRICO GENERAL		Foto 4: SISTEMA	Foto 4: SISTEMA ELECTRICO	
POLO S. SIGTEMAL	ELOTRICO GENERAL	I GOV. GIOTEINA	LELOTRIGO	
	LAMINA AULA NUMERO 7		DE TECHO DE BODEGA	
-	Firma y sello del Presidente de la OACO		tuma y Sello Director source Educativo Público	