

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTA BARBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LAS MARUCAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-15-0365-43	FECHA:	29/12/2024



Foto 7: BAÑOS TERAZA QUEBRADA.



Foto 8: PARED DE BAÑOS CON MOHO



Foto 9: AULA6 PARED





Foto 10: PARED DE AULA 6



Balcon y techo Coscina



pintura interior exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda Leticia Pablo Romero

Firma y sello del Presidente de la



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

