



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTA BARBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LABORES CHIPO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-15-0367-43	FECHA:	2/12/2024




FOTO 1: CAMBIO DE LAMINA



FOTO 2: CAMBIO DE LAMINA




FOTO 3: CAMBIO DE LAMINA



FOTO 4: LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS




FOTO 5: LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS




FOTO 6: LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

