



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTA BARBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LABORES CHIPO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-15-0367-43	FECHA:	2/12/2024



FOTO 1: CAMBIO DE LAMINA



FOTO 2: CAMBIO DE LAMINA



FOTO 3: CAMBIO DE BARANDA Y PUERTAS



FOTO 4: CAMBIO DE PUERTA SEGUNDO NIVEL



FOTO 5: MANTENIMIENTO DE VENTANAS Y PUERTA DE COCINA



FOTO 6: PORTON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

