

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ZONA Y MIRAMAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-15-2675-43	FECHA:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2024




Foto 1: Sustrucción de tomacorrientes dobles




Foto 2: Sustrucción de ducto electrico mas accesorios



Foto 3: Reparación puerta de metal



Foto 4: Reparación de tubos de drenaje



Foto 5: Reparación de puertas de sanitario



Foto 6: Sustrucción de chapa de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Isaura Puac  
Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familiares (OPF)  
Escuela Oficial Rural Mixta



[Signature]  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

