



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN BAUTISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA LA CONCHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-16-0002-45	FECHA:	15/10/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de soporte de metal, por soporte de metal



Foto 3: Sustitución de canal de metal



Foto 4: Sustitución de bajadas de agua pluvial (incluye accesorios)



Foto 5: Sustitución de torta de concreto por torta de concreto de 10 centímetros de espesor



Foto 6: Sustitución de torta de concreto por torta de concreto de 10 centímetros de espesor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Marta Movia*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

