



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	suchitepéquez	MUNICIPIO:	Snto Tomás La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, Cantón camache chiquito Sector Loma Larga.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Camaché Chiquito, Sector Loma Larga.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-17-0003-43	FECHA:	




Foto 1: Desarrollo de remozamiento de poyeton



Foto 2: Desarrollo de remozamiento de pintura exterior del edificio.




Foto 3: Desarrollo de remozamiento de limpieza de paneles



Foto 4: Desarrollo de remozamiento de pintura interior del edificio.





Foto 5: Desarrollo de remozamiento de azulejo de banquetas.



Foto 6: Desarrollo de remozamiento de pintura de puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar y agregar de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

