



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN LA TRINIDAD	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA TRINIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-17-0004-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 2: Muro perimetral



Foto 3: MURO PERIMETRAL



Foto 4: PORTON PRINCIPAL



Foto 5: CANALES Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL





Foto 6: REPARACION DE SITEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Masdey Chuc
Firma y sello del Presidente de la ORE


[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
