



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS LA UNIÓN, SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-17-0006-45	FECHA:	9 de septiembre 2024



Foto1: Cubierta de lamina Módulo 1 del segundo nivel aula 1 y corredor



Foto 2: Estructura de Techo Módulo 1 del segundo nivel aula 1 y corredor



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal en aula



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal en corredor



Foto 5: VENTANAS Módulo 1 del segundo nivel aula 1.



Foto 6: REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO Módulo 1 del segundo nivel aula 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

