

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO TOMAS LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. CALLE ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-17-0385-42	FECHA:	20/05/2024




Foto 1: Reparación de gradas



Foto 2: Sustitución de taza sanitaria y accesorio



Foto 3: Reparación de piso



Foto 4: Saneamiento y cernido en pared




Foto 5: Reparación de puertas



Foto 6: Pintura en puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO TOMAS LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. CALLE ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-17-0385-42	FECHA:	20/05/2024



Foto 7: Sustrucción de pila



Foto 9: Saneamiento de pared y cernido




Foto 9: Instalación de piso antidecizante



Foto 10: Instalación de pasamanos




Foto 12: Saneamiento de pared en baños




Foto 12: Sustrucción de puertas en baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

